



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 190/2022**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



*Foto 1 – Ferragem de sapatas montadas do Auditório*



*Foto 2 – Sapatas concretadas do Auditório*



*Foto 3 – Sapatas concretadas do Auditório*



*Foto 4 – Pescoço de pilar concretado do Auditório*





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



*Foto 5 – Sapatas concretadas e aterradas do Auditório*



*Foto 6 – Sapatas concretadas e aterradas do Auditório*



*Foto 7 – Estacas pré-moldadas cravadas na SUGESQ*



*Foto 8 – Estacas moldadas inloco executadas SUGESQ*





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



*Foto 9 – Estacas pré-moldadas cravadas na SUGESQ*



*Foto 10 – Estacas pré-moldadas cravadas na SUGESQ*



*Foto 11 – Cintamento inferior e pilares na SUGESQ*



*Foto 12 – Blocos, cintamento inferior e pilares na SUGESQ*