



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONTRATO Nº 190/2022 – 4ª MEDIÇÃO**



Fig. 1 – Execução de superestrutura da SUGESQ



Fig. 2 – Laje concretada (SUGESQ)



Fig. 3 – Execução de alvenaria da SUGESQ



Fig. 4 – Trelças e malha da laje (SUGESQ)



Fig. 5 – Execução de superestrutura do Auditório



Fig. 6 – Execução de vigas do Auditório





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 7 – Ferragens da estrutura do Auditório



Fig. 8 – Ferragens da estrutura do Auditório



Fig. 9 – Escavações do Auditório



Fig. 10 – Pilares do Auditório



Fig. 11 – EPS da laje (SUGESQ)



Fig. 12 – Estacas concretadas do Auditório



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 13 – Concretagem da laje nervurada (Auditório)



Fig. 14 – Concretagem da escada (SUGESQ)