



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DE ITAUEIRA-PI
3ª MEDIÇÃO



FOTO 1 – FACHADA PRINCIPAL – REBOCO E ALVENARIA




FOTO 2 – COBERTURA - INSTALAÇÃO DE TESOURA, ESTRUTURA METÁLICA, TRAMA DE AÇO COMPOSTO, TELHAMENTO



FOTO 3 – ALVENARIA E COBERTURA



FOTO 4 – CONTRAPISO, REBOCO E COBERTURA



FOTO 5 – CONTRAPISO, REBOCO E COBERTURA



FOTO 6 – CONTRAPISO E REBOCO



FOTO 7 – CONTRAPISO, REBOCO E ELÉTRICA



FOTO 8 – CONTRAPISO, REBOCO E ELÉTRICA



FOTO 9 – CONTRAPISO, REBOCO E ELÉTRICA



FOTO 10 – CONTRAPISO, REBOCO, ELÉTRICA E COBERTURA



FOTO 11 – CONTRAPISO, REBOCO E ELÉTRICA



FOTO 12 – REBOCO, BALDRAME, PILARES, ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÕES



FOTO 13 – REBOCO, BALDRAME, PILARES E IMPERMEABILIZAÇÕES



FOTO 14 – REBOCO, BALDRAME, ALVENARIA, PILARESE, IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURA E ATERRO



FOTO 15 – ATERRO E MURO DE ARRIMO



FOTO 16 – ATERRO E MURO DE ARRIMO



FOTO 17 – ATERRO E MURO DE ARRIMO



FOTO 18 – ATERRO E MURO DE ARRIMO



FOTO 19 – MURO DE ARRIMO E ARMAÇÃO



FOTO 20 – MURO DE ARRIMO