



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 224/2023**



Fig. 1 – Operação de cravação de estacas



Fig. 2 – Estacas circulares para serem cravadas





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



**Fig. 3 – Estacas cravadas aguardando arrasamento**



**Fig. 4 – Estacas cravadas e arrasadas para bloco**



**Fig. 5 – Estacas cravadas e arrasadas para bloco**



**Fig. 6 – Lixeira**



**Fig. 7 – Guarita**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 8 – Muro revestido



Fig. 9 – Visão externa da lixeira