



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 86/2022



Fig. 1 – Vista aérea da obra em 21/05/2024



Fig. 2 – Vista aérea da obra em 21/05/2024



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 3 – Execução de instalações elétricas, pintura e piso



Fig. 4 – Execução de piso, forro e pintura



Fig. 5 – Execução de paredes de drywall




Fig. 6 – Execução de piso intertravado



Fig. 7 – Execução de piso, pintura e forro



Fig. 8 – Piso de granito da escada



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 9 – Execução de gradil metálico



Fig. 10 – Execução de esquadrias de vidro