



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONTRATO Nº 303/2023 – 6º MEDIÇÃO

Fig. 1 – (19 – Muro do Perímetro)



Fig. 2 - (19 – Muro do Perímetro)



Fig. 3 – (6 – Paredes de Vedação)



Fig. 4 – (2 – Movimento de Terra/Entulho)



Fig. 5 – (2 – Movimento de Terra/Entulho)



Fig. 6 – (4.4 – Muro de Arrimo)





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Fig. 7 – (6 – Paredes de Vedação)



Fig. 8 – (7 – Cobertura)



Fig. 9 – (11.1 – Revestimento de Pisos Internos)



Fig. 10 - (11.1 – Revestimento de Pisos Internos)



Fig. 11 – (11.1 – Revestimento de Pisos Internos)



Fig. 12 – (11.1 – Revestimento de Pisos Internos)





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

Fig. 13 – (11.1 – Revestimento de Pisos Internos)



Fig. 14 – (11.1 revestimentos internos) – Contrapiso



Fig. 15 – (12 – Revestimentos de Paredes)



Fig. 16 – (12 – Revestimentos de Paredes)



Fig. 17 – (12 – Revestimentos de Paredes)



Fig. 18 – (12 – Revestimentos de Paredes)





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

Fig. 19 – (10 – Instalações Elétricas)



Fig. 20 – (10 – Instalações Elétricas e 18 – Ar Condicionado)



Fig. 21 – (18 – Ar Condicionado e 3 - Impermeabilização)



Fig. 22 – (09 – Instalações Sanitárias)



Fig. 23 – (08 – Instalações Hidráulicas e 12 – Instalações Sanitárias)



Fig. 24 – (19 – Muro do Perímetro)

