



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 57/2022



Fig. 1 – execução de pintura e esquadrias de vidro da fachada



Fig. 2 – execução de pintura da guarita



Fig. 3 – execução de piso, forro, instalações e pintura



Fig. 4 – execução de piso e revestimentos



Fig. 5 – revestimento em MDF e instalações elétricas



Fig. 6 – execução de instalações elétricas e lógicas



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**




Fig. 7 – execução de gradil (serviços diversos)



Fig. 8 – instalação do elevador (serviços diversos)



Fig. 9 – execução de instalações de combate a incêndio



Fig. 10 – instalações lógicas e esquadrias de vidro



Fig. 11 – assentamento do grupo gerador



Fig. 12 – esquadrias de vidro e madeira



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Fig. 13 – detectores de metais



Fig. 14 – esquadrias metálicas



Fig. 15 – esquadrias de madeira



Fig. 16 – revestimentos e instalações de sonorização