

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 303/2023



Fig. 1 – Vista aérea da obra em 01/08/2024







Fig. 3 – execução de revestimentos e piso intertravado



Fig. 4 – instalações lógicas, elétricas e frigorígenas



Fig. 5 – instalações lógicas, elétricas e frigorígenas



Fig. 6 – execução de revestimentos de piso e parede



Fig. 7 – execução de cobertura e instalações frigorígenas

Fig. 8 – instalação de esquadrias de vidro





Fig. 9 – instalações hidrossanitárias



Fig. 10 – instalações hidrossanitárias e emassamento



Fig. 11 – assentamento de piso e soleira de granito



Fig. 12 – montagem de quadro de instalações elétricas



Fig. 13 – execução de pintura e esquadrias



Fig. 14 – execução de paredes e esquadrias





Fig. 15 – execução de pavimento intertravado



Fig. 16 – execução de sumidouro (instalações sanitárias)



Fig. 17 – entrada de energia



Fig. 18 – subestação aérea



Fig. 19 – impermeabilização de cobertura



Fig. 20 – impermeabilização de paredes do muro