

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 303/2023



Fig. 1 – Vista aérea da obra







Fig. 3 - fachada da edificação



Fig. 4 – execução de esquadrias, pintura e tótem



Fig. 5 – execução de revestimentos e instalações



Fig. 6 – instalações lógicas, elétricas e frigorígenas



Fig. 7 – pintura de teto e parede, instalação de split



Fig. 8 – execução de parede e forro de drywall





Fig. 9 - esquadrias de vidro (portas)



Fig. 10 – instalações hidrossanitárias e revestimentos



Fig. 11 – instalação de switches



Fig. 12 – instalações elétricas e lógicas



Fig. 13 – assentamento de piso intertravado



Fig. 14 – grupo gerador



