

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 303/2023



Fig. 1 – Vista aérea da obra







Fig. 3 – fachada frontal



Fig. 4 – guarita



Fig. 5 – entrada de controle de acesso



Fig. 6 – secretaria do Fórum



Fig. 7 – instalações de sonorização e climatização



Fig. 8 – circulação do Fórum





Fig. 9 – aplicação de carpete no Tribunal do Júri



Fig. 10 – instalações hidrossanitárias e revestimentos



Fig. 11 – execução de portas, pintura e piso tátil



Fig. 12 – instalações de cabeamento estruturado



Fig. 13 – instalações de sonorização



Fig. 14 – instalações de CFTV





Fig. 15 – execução de pavimentação e muro lateral



Fig. 16 – inversor do sistema fotovoltaico



Fig. 17 – montagem de brises metálicos



Fig. 18 – quadro de bombas (instalação hidráulica)



Fig. 19 – instalações de combate a incêndio



Fig. 20 – impermeabilização/proteção mecânica/splits