



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2022



Fig. 1 – Execução de impermeabilização/superestrutura/cobertura



Fig. 2 – Execução de impermeabilização/superestrutura/cobertura



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Fig. 3 – execução de instalações, forro e piso



Fig. 4 – piso e perfis das paredes de drywall



Fig. 5 – pintura da fachada e pavimento intertravado



Fig. 6 – esquadrias e emassamento da fachada




Fig. 7 – quadros de instalações elétricas



Fig. 8 – paredes, forro e instalações elétricas



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**




Fig. 9 – execução de instalações elétricas



Fig. 10 – movimentação de terra para pavimentação




Fig. 11 – impermeabilização da guarita



Fig. 12 – revestimento e instalações hidrossanitárias




Fig. 13 – infraestrutura e instalações hidrossanitárias



Fig. 14 – execução de calçada e esquadrias