TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2024

Fig. 1 – Placa da Obra.



Fig. 2 – Banheiro do canteiro de obras.

Fig. 3 – Refeitório do canteiro de obras.

Fig. 4 – Almoxarifado do canteiro de obras.

Fig. 5 – Gabarito externo para locação da obra.

Fig. 6 – Escavação para execução das fundações.

Fig. 7 – Escavação para execução das fundações.

Fig. 8 – Execução da locação da obra.

Fig. 9 – Obra fechada com tapumes laterais.

Fig. 10 – Terreno limpo de vegetação e terraplenagem realizada.

Fig. 11 – Escavação realizada para execução das fundações.