



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONTRATO Nº 146/2024 – 3ª MEDIÇÃO



Fig. 1 – Superestrutura: Lajes concretadas e escoradas. Infraestrutura: Baldrame executados.



Fig. 2 – Infraestrutura: Baldrame executados. Superestrutura: Vigas e Lajes concretadas.



Fig. 3 – Paredes e painéis: Alvenarias executadas e chapiscadas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Fig. 4 – Superestrutura: Lajes e vigas concretadas. Infraestrutura: Aterro executado.



Fig. 5 – Paredes e painéis: Paredes externas executadas e parcialmente chapiscadas. Superestrutura: Lajes e vigas executadas.



Fig. 6 – Paredes e painéis: Paredes executadas. Superestrutura: Vigas, lajes e pilares executados



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 7 – Paredes e painéis: Paredes executadas e chapiscadas.



Fig. 8 – Paredes e painéis: Paredes executadas e chapiscadas e platibanda sendo executada.



Fig. 9 – Superestrutura: Lajes concretadas e já com retirada de escoras. Paredes e painéis: Alvenarias executadas e parcialmente chapiscadas.