



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONTRATO Nº 146/2024 – 4ª MEDIÇÃO



Fig. 1 –Superestrutura: Laje inteiramente concretada. Paredes e painéis: alvenarias externas executadas.



Fig. 2 – Superestrutura: Lajes e vigas executadas.
Pavimentação: Contrapiso executado. Paredes e painéis: parede executada e contrapiso em execução.



Fig. 3 – Pavimentação: Contrapiso Executado. Paredes e painéis: Paredes executadas e chapiscadas, verga da abertura executada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Fig. 4 – Superestrutura: Lajes, vigas e pilares executados. Paredes e painéis: alvenarias externas executadas e parcialmente chapiscadas.



Fig. 5 – Instalações Hidrossanitárias: Instalação de esgoto posicionada. Paredes e painéis: Parede executada e chapiscada.



Fig. 6 – Superestrutura: Lajes e vigas executadas. Paredes e painéis: Alvenarias executadas e parcialmente chapiscadas. Pavimentação: Contrapiso executado.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 7 – Paredes e painéis: Paredes externas executadas, vergas executadas, chapisco executado.



Fig. 8 – Paredes e painéis: Revestimento das paredes externas sendo executado.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 9 – Instalações hidrossanitárias: Tubulação de esgoto enterradas.



Fig. 10 – Superestrutura: Lajes e vigas executadas. Pavimentação: Contrapiso executado. Paredes e painéis: parede executada e contrapiso em execução. Instalações elétricas: Eletrodutos sendo distribuídos.