



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONTRATO Nº 31/2025 – 2ª MEDIÇÃO



Fig. 1 – Vista aérea da obra em 21/08/2025.



Fig. 2 – Muro sendo executado. Locação da obra e execução das vigas de fundação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Fig. 3 – Guarita e lixeira.



Fig. 4 – Placa da obra.



Fig. 5 – Vigas de fundação e espera dos pilares.



Fig. 6 – Vigas de fundação e espera dos pilares.



Fig. 7 – Vista interna da guarita/lixeria.



Fig. 8 – Revestimento da guarita/lixeria.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 9 – Materiais postos na obra.



Fig. 10 – Muro e casa do gerador em execução.



Fig. 11 – Materiais e armaduras em execução.



Fig. 12 – Vista posterior da futura edificação.



Fig. 13 – Fundação em execução.



Fig. 14 – Instalações do canteiro de obras.