

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 282/2024



Foto 1 - Vista aérea da obra em 29/07/2025



Foto 2 – Vista aérea da obra em 29/07/2025





Foto 3 - Locação da edificação do Fórum



Foto 4 - Locação da edificação do Fórum



Foto 5 – Execução de terraplanagem/movimento de terra



Foto 6 – Execução de terraplanagem/movimento de terra



Foto 7 – Estrutura do muro de arrimo/contenção



Foto 8 – Estrutura do muro de arrimo/contenção





Foto 9 – Infraestrutura (fundação do muro de arrimo)



Foto 10 – Infraestrutura (movimento de terra/tubulões)



Foto 11 – Infraestrutura (fundação do muro de arrimo)



Foto 12 - Execução de escavações e fundações



Foto 13 - Movimento de terra/muro de arrimo



Foto 14 – Infraestrutura (muro de arrimo/tubulões)





Foto 15 – Estruturas de apoio do canteiro de obras (serviços preliminares)



Foto 16 – Estruturas de apoio do canteiro de obras (serviços preliminares)



Foto 17 - Infraestrutura (tubulões)



Foto 18 – Execução de infraestrutura do muro